

## Trinkwasserqualität der Reckenberg-Gruppe



für das Verbandgebiet, außer den Orten (Arberg, Kemmathen, Röttenbach und Birkach. Diese erhalten ihr Wasser vollständig aus dem Wasserwerk Arberg.)

Unser TRINKWASSER erfüllt die strengen Anforderungen der geltenden Trinkwasserverordnung (TrinkwV).

## Analysewerte zum abgegebenen TRINKWASSER:

Untersuchte Parameter	Einheit	Grenzwert	Prüfwert RBG TRINKWASSER
Chemische Untersuchungen			
Färbung			farblos
Trübung	FNU	1	<0,1
Geruch			ohne
Temperatur	°C		11,5
Sauerstoff v. Ort	mg/l		10,3
Leitfähigkeit (25 °C)	μS/cm	2790	690
pH-Wert		6,5 – 9,5	7,69
Säurekapazität Ks 4,3	mmol/l		4,18
Basekapazität Kb 8,2	mmol/l		0,17
Ammonium	mg/l	0,5	<0,02
Summe Anionen	mval/l		7,13
Summe Kationen	mval/l		6,94
Mikrobiologie			
Koloniezahl bei 22 °C	1/ml	100	0
Koloniezahl bei 36 °C	1/ml	100	0
coliforme Keime	1/100ml	0	0
E.coli	1/100ml	0	0
Anionen			
Chlorid	mg/l	250	45
Sulfat	mg/l	250	63
Nitrat	mg/l	50	23
Nitrit	mg/l	0,5	0,005
o-Phosphat	mg/l		0,1
Metalle			
Calcium	mg/l		69
Magnesium	mg/l		30
Natrium	mg/l	200	20
Kalium	mg/l		6
Mangan	mg/l	0,05	<0,005
Eisen	mg/l	0,2	<0,01
Aluminium	mg/l	0,2	<0,02



TrinkwV Anlage I			
Enterokokken	KBE/100ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	1/100ml	0	0
TrinkwV Anlage 2 Abschnitt I			
Benzol	μg/l	1	<0,2
Bor	mg/l	1	<0,1
Bromat	mg/l	0,01	<0,0025
Chrom	mg/l	0,05	<0,0005
Cyanid, gesamt	mg/l	0,05	<0,002
1,2-Dichlorethan	μg/l	3	<0,2
Fluorid	mg/l	1,5	0,4
Uran	mg/l	0,01	0,002
Summe Pestizide			
Summe PBSM	μg/l	0,5	n.n.
TrinkwV Anlage 2 Abschnitt I und II			
Quecksilber	mg/l	0,001	<0,0001
Selen	mg/l	0,01	<0,002
Antimon	mg/l	0,005	<0,001
Arsen	mg/l	0,01	0,004
Benz(a)pyren	μg/l	0,01	<0,005
Blei	mg/l	0,01	<0,001
Cadmium	mg/l	0,003	<0,0001
Kupfer	mg/l	2	<0,005
Nickel	mg/l	0,02	<0,002
PAK			
Summe PAK	μg/l	0,1	n.n.
Ergänzungsparameter			
Calcitlösekapazität D	mg/l	5	-9,6
Gesamthärte	°dH		16,6
Gesamthärte (CaCO3)	mmol/l		3
Härtebereich			hart
Muldenquotient S1			0,706
Zinkgerieselquotient S2			6,96
Kupferquotient S3			6,37
Korrosionswahrscheinlichkeit			•
Bei schmelztauchverzinkten Stählen ist eine	Lochkorrosion möglic	ch, da Muldenqı	uotient S1>0,5.

Entnahmestelle: Rohrkeller Richtung Mitteleschenbach, Wassermungenau

Entnahmedatum: 25.10.2022

n. n.: nicht nachweisbar

kleiner als angegebener Wert

Härtebereiche: weich: Gesamthärte (CaCO3) < 1,5 mmol CaCO3/I (entspricht < 8,4 °dH)

mittel: Gesamthärte (CaCO3) 1,5 - 2,5 mmol CaCO3/l (entspricht 8,4 - 14 °dH) hart: Gesamthärte (CaCO3) > 2,5 mmol CaCO3/l (entspricht > 14 °dH)

Eine zertifizierte UV-Anlage übernimmt rein vorsorglich und dauerhaft die sichere und zuverlässige physikalische Desinfektion (ohne Chemie) im Wasserwerk Wassermungenau. Eine Chlorung unseres Trinkwassers erfolgt nicht.

Für weitere Fragen zur Qualität unseres Trinkwassers können Sie sich gerne an uns unter Tel.: 09831-6781-0 oder per E-Mail: <a href="mailto:info@reckenberg-gruppe.de">info@reckenberg-gruppe.de</a> wenden.

Besuchen Sie uns auch auf unserer Internetseite <u>www.reckenberg-gruppe.de</u>. Hier finden Sie alle Informationen zur Reckenberg-Gruppe und rund um das Thema Trinkwasser.